

[illegible]

Technical drawing of a dam cross-section. The drawing shows a concrete structure with stone masonry on the upstream face. Key elevation markers include 502.00, 501.10, 500.35, 499.65, 499.50, and 499.65. Dimensions are given in meters: 15, 20, 75, 85, 23, and 1.44. A water level is indicated as MW 501.00.

best. Gitterrost mit Stahlträger demontieren und höher setzen

best. Be- und Entlüftungskammer erhöhen

Ev. später Gebäude

ca. 8.55

503.72 (Gitterrost)

WEMA - Rost

Stahlträger

501.79

Prestam - Platten

500.65

502.70

500.65

502.70

20

2.30

20

1.21

34

85

20

15

63

25

6.43

[illegible]

- Zustand der Klappen beurteilen
- Zustand Gitterrost anschauen und prüfen ob er höhergesetzt werden kann
- > sonst Ersatz, Gitterrost feuerverzinkt

**KS 01-35172**  
Massnahme:  
Abdeckung dicht/  
verschraubt

**L2 Gaswerk**

**L3 Marzillbad**

**KS Typ  
abklären**

**Einleitbauwerk Sulgenbach**  
Massnahme:  
Erhöhung Zugangsschacht  
siehe Detailplan 07120-43-2\_4\_440

**neuer KS mit  
Rückschlagklappe  
beim Auslauf,  
Entwässerung bei HW  
mit mobiler Pumpe.**

**Ungearbeiteter  
Bereich gemäss  
Plan im Zug  
nehmen**

**KS**  
D ca. 502.60  
S ca. 501.80

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 32 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 33/34 (11.3.15)  
**Bleib in Betrieb**  
Oberflächenwasser  
Dampfszentrale

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 35 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 36 (11.3.15)  
evtl. ausser Betrieb  
zu 50% verstopft

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 37 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 38 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 39 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 40 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 41 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 42 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 43 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 44 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 45 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 46 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 47 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 48 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 49 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 50 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 51 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 52 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 53 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 54 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 55 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 56 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 57 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 58 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 59 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 60 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 61 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 62 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 63 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 64 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 65 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 66 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 67 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 68 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 69 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 70 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 71 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 72 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 73 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 74 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 75 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 76 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 77 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 78 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 79 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 80 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 81 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 82 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 83 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 84 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 85 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 86 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 87 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 88 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 89 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 90 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 91 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 92 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 93 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 94 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 95 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 96 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 97 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 98 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 99 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 100 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 101 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 102 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 103 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 104 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 105 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 106 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 107 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 108 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 109 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 110 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 111 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 112 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 113 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 114 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 115 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 116 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 117 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 118 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 119 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 120 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 121 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 122 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 123 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 124 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 125 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**  
Bericht Nr. 126 (11.3.15)  
aufheben, Rückbau

**Einleitstelle**

Wasserbauplangenehmigung: